

RADIACIONES

- Usa los equipos de protección adecuados cuando trabajes en operaciones de soldadura.
- Limpia y mantén en buenas condiciones tus gafas o pantalla de seguridad. Tus ojos te lo agradecerán.
- Comprueba que tu equipo de protección es el adecuado para el tipo de soldadura que realizas.



LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS

Exige tus derechos:

PARTICIPA en la implantación de la prevención en tu empresa, también es cosa tuya.

INFÓRMATE de los planes de prevención en tu empresa, es tu derecho y su obligación

Exige la FORMACIÓN necesaria para realizar tus tareas, conocer los riesgos es poder evitarlos

Procura por tu seguridad y por la de tus compañeros

HAZ QUE LA PREVENCIÓN SEA TU MEJOR
HERRAMIENTA DE TRABAJO

Oficina Técnica de Prevención de UGT-Aragón
C/ Costa 1, planta entlo
Teléfonos: 976 700 113 / 131
FAX: 976 700 101
E-mail: slaboral@aragon.ugt.org



FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES



FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES



Fabricación de
productos metálicos

CONTACTO TÉRMICO

- Debes usar los equipos de protección necesarios (peto, guantes, careta, ...) para las labores de soldadura.
- Hemos de limpiar y mantener de forma adecuada nuestros equipos de protección individuales.
- Comprueba periódicamente el buen estado y limpieza de los sopletes y equipos de soldadura.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

- Es necesario que mantengas el orden y limpieza en nuestro puesto de trabajo para evitar accidentes tales como tropezones, golpes y caídas.
- Mantén las zonas de paso, pasillos y demás libres de objetos para facilitar la circulación de personal y vehículos.
- Utiliza el calzado de seguridad adecuado que debe facilitarte tu empresa. Si no dispones de él, exígelo.

CONTACTO ELÉCTRICO

- No manipules las conexiones reglamentarias.
- Las reparaciones de elementos eléctricos debe realizarlas el personal de mantenimiento que tiene la formación necesaria para ello. Recurre a ellos cuando detectes fallos en tu maquinaria.
- Antes de manipular cualquier instalación o máquina, debes asegurarte de que no tiene tensión eléctrica.

INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS

- Al trabajar en lugares donde existan sustancias nocivas tales en el ambiente, debes usar la mascarilla correspondiente. Dicha mascarilla debe estar en perfectas condiciones, si no es así, exige su cambio
- Ante cualquier deficiencia de tu equipo de protección individual, avisa a tu superior y exige su inmediata renovación.
- No comas, bebas o fumes en tu lugar de trabajo. Mantén una higiene adecuada lavándote las manos al acabar tu jornada y antes de comer o fumar.

ATRAPAMIENTOS Y CORTES

- En las labores de reparación y mantenimiento de máquinas, asegúrate que éstas están paradas y desconectadas.
- Utiliza guantes y ropa de trabajo adecuada para realizar tu tarea. Es obligación del empresario proporcionarte la vestimenta adecuada para hacer tu trabajo.
- Infórmate sobre los manuales de máquinas que manipulas y nunca alteres los dispositivos de seguridad ni de emergencia.
- Respeta las señales que te advierten de los riesgos de cada máquina.

PROYECCIÓN DE PARTICULAS

- Usa siempre la vestimenta adecuada y gafas o pantallas de seguridad cuando exista en el lugar de trabajo proyección de partículas.
- Comunica a tu superior cualquier eventualidad que exista en tu equipo de protección.
- No manipules las protecciones de seguridad de las máquinas de corte.
- Mantén la zona de trabajo limpia libre de polvo y de partículas.

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

- No debes subirte jamás a máquinas ni a materiales apilados. Utiliza las escaleras de mano para ello.
- Nunca utilizarás las carretillas elevadoras para transportar ni elevar personas. Debes utilizar las cestas apropiadas para ello.
- Antes de subir a una escalera de mano asegúrate de su estabilidad y de que se encuentra en buenas condiciones.
- No apiles materiales de manera aleatoria. Utiliza las zonas destinadas para el almacenaje de objetos y productos. as de paso, pasillos y demás, libres de objetos para facilitar la circulación del personal.

